

Plotvyer.

Output. (Rapportvyer)

- Rapportvyer är vyer för utskrift, exporter, kontroll och granskning.
- Rapportvyer är INTE arbetsvyer och skall bara förändras när det finns särskilt anledning. T.ex. att utskriftsområdets begränsning behöver ändras eller att annotationsobjekt skall tillföras eller ändras.

Output. (Ritningsvyer, Sheets).

- Ritningsvyer är en särskild grupp vyer avsedda att förenkla utskrifter.
- Ritningsvyer är uppbyggda av infogade rapportvyer och ritningsspecifika objekt som ritningsram med ritningsstämpel, skalstockar etc.
- Ritningsstämpelns parametrar kan förändras genom egenskapsdialogen (properties).
- Ritningsvyer kan även innehålla andra kompletterande annotationsobjekt.
- Utskriftsfunktionen har särskild filterfunktion för ritningsvyer (Sheets) för att förenkla urvalet vid utskrift.

Output. (Scheman och uppställningar, Schedules).

- Revitmodellen är förberedd med en mängd scheman och uppställningar som har följt med i den ursprungliga mallfilen från White. Dessa behöver ses över och justeras så att de följer önskemål och standard för NOiO projektet.